

上牧町内通学路の対策箇所一覧表

上牧小学校

路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道坂口・牛萩線	プレステアーバン西大和からテニスコート付近	歩道と車道の区別がない。交通量が多い。	路肩のカラー舗装、スクールゾーンの設定	上牧町
町道下牧・高田線	東洋シール工場前	車の出入りが多く、横断歩道の標示がない。	歩道の新設及び拡幅	
町道下牧・高田線	上牧出合バス停	歩道が狭くなっている。	通学路のルート変更検討	
町道下牧・高田線	役場下交差点	交通量が多く、通学路児童も多い。	交差点の改良	上牧町
県道上中・下田線	県道上中・下田線の横断歩道	交通量が多く、通学路児童も多い。	交差点の改良	奈良県
県道中筋出作・川合線	県道中筋出作・川合線北側歩道	歩道はあるが、ガードレールが無い。	防護柵の設置	奈良県
県道中筋出作・川合線	役場下交差点	交通量が多く、通学路児童も多い。	歩道の拡幅、交差点の改良	奈良県

上牧第三小学校

路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道滝川台1・13号線	学校からレインボープラザ間の通学路	ビルの北側の道路が通学路になっているが、ビルの駐車場から出入りする車が多い。	路肩のカラー舗装	上牧町

【対策検討メンバー】 教育委員会、上牧町まちづくり推進課、上牧町総務課、奈良県高田土木事務所、奈良県西和警察署