


# 奈良県 上牧町 上牧小学校(通学路緊急点検 要対策箇所)

上牧小学校



**① 役場下交差点**  
交通量が多く、通学路児童も多い  
歩道の拡幅、交差点の改良



**アーバン西大和からテニスコート付近**  
歩道と車道との区別がない、交通量も多い  
路肩のカー舗装、スクールゾーン検討



**東洋シール前工場前・上牧出合バス停**  
車の出入りが多く、横断歩道の標示がない。歩道が狭くなっている。  
歩道の拡幅・路肩のカー舗装  
通学路ルート変更検討

上牧小学校緊急点検箇所

渋滞対策検討箇所

