


奈良県 上牧町 上牧第3小学校(通学路緊急点検 要対策箇所)

上牧第3小学校



滝川台1号線
交通量が多く、通学路児童も多い

歩道の改良、路肩のカー舗装

